



25 let

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV **Velká hradozámecká inventura**


SHZ Bečov – stavební a památková obnova I



Stavební akce jsou jedněmi z nejviditelnějších součástí procesů obnovy památkových objektů a areálů. Komplex hradu a zámku Bečov trpěl až do 90. let 20. století dlouhodobou neúdržbou způsobenou zejména faktem, že objekt nebyl zpřístupněn a stál stranou zájmu odborné i laické veřejnosti. V 90. letech pak došlo s ohledem na záměr prezentovat zde reliktův sv. Maura k poměrně rychlé a z památkového hlediska **nepříliš zdařilé rekonstrukci budovy dolního zámku** a ploch před ním za několik desítek milionů korun. Objekty v horní části areálu však byly dále ve stavu, který je možné v několika místech označit za havarijní. Rovněž samotná obnova zámku vykazuje z dnešního pohledu některé zbrklé kroky, které způsobily zpřetrhání původních funkčních vazeb areálu jako takového (zrušení průchodů za zámku na zahrady, odstranění pavlače spojující zámek s kuchyní a mansardových bytů služebnictva, změny vnitřní dispozice, výměna povrchů, neopodstatněná "barokizace", apod.). Po roce 2002 docházelo ve stále větší míře k pracím na opomíjených objektech, například na budově **Úřednického domu**, který byl strategicky přebudován na zázemí správy objektu a depozitáře. Celkové náklady na jeho úpravy byly přes **7 mil. Kč**. Z dalších významných stavebních akcí můžeme v posledních letech zmínit například práci na obnově **mostku spojujícího parkány středověkého hradu**, který byl zhotoven pomocí historických stavebních technologií a jehož pořízení vyšlo na celkových **2,7 mil. Kč**.

Mimo klasických stavebních prací jsou však ve specifickém prostředí památek prováděny i práce, které vyžaduje současný provoz. Mezi tyto akce patří zejména potřeba nově položit vedení **inženýrských sítí**, či vybudování systému **EZS a EPS**, před čímž je nutné vykonat předstihový archeologický průzkum, který mnohdy odkryje zajímavé informace o dějinách objektu.

Fotografie vlevo dokumentuje pokládání optických kabelů vedoucích do zatím nepřístupné části areálu, čímž je možné se v předstihu připravit na její zapojení do provozu. Uprostřed jsou fotografie dokumentující stav fasády tzv. Pluhovských domů v době před rokem 2002 a po něm i nadále s částí nedokončené fasády. Ve stejné řadě fotografie zámku před jeho opravou v 90. letech 20. století a v současnosti. Snímky v další řadě dokládají stav Úřednického domu v druhé polovině 20. století, dále na přelomu tisíciletí a po ukončení rekonstrukce a adaptace na depozitář a zázemí správy objektu po roce 2009. Snímky ve spodní řadě pochází z procesu obnovy mostku na parkánech, který proběhl v roce 2013.



www.npu.cz

www.zamek-becov.cz

www.castlebecov.eu

<http://prodeti.zamek-becov.cz>

<https://cs-cz.facebook.com/BecovOziveny>

